

Ortsbegehung in Wadgassen – Ortsteilen -

Friedrichweiler – 2. Oktober 2016

Schleimbachstr. bis zur Insel (Baum am Ortseingang):

keine feste Straßendecke,

weiterhin fehlen auf beiden Seiten befestigte Bürgersteige

eine Zumutung für die Anwohner – dringender Handlungsbedarf



Friedrichweiler – Schleimbachstraße – Einfahrt aus Friedrichweiler



Friedrichweiler – Schleimbachstraße – Ausfahrt Richtung Friedrichweiler

Differten – 2. Oktober 2016

Friedrichweilerstraße – Bürgersteig Fahrtrichtung Differten Ortsmitte – linke Seite schlecht

Überherrnerstraße – zahlreiche Flickstellen und kleine Schlaglöcher

Steinbergstr. – aufgerissene Fahrstrecke

Hauptstr. Bis Höhe Hausnummer 37 – schlechter Beleg und Flickwerk

(Bild 3)

Pastor Lorson Straße – kurz vor Einmündung Zollhausstraße – schlechter Belag

Neuländchenring 12 a – Schlaglöcher – schlechte Fahrdecke – Teilstück rechts schlecht – links oK.

Neuländchenring Höhe Hausnr.: 31 – 33, 45

(Bild)

Am Neuländchen Höhe Hausnr.: 38/30 – 34-43 – schlechter Straßenbelag

Zollhausstr. Am Hohlweg 14-16 – schlechter Straßenbelag

Zollstock – Höhe Hausnr.: 10-12 und 39-41 – kleinere Schlaglöcher

Mittelwiesenstr. Bis Brückenstraße i. O. ab dann ausgebessert – bis Hausnr.: 69 schlechter Zustand

Denkmalstraße (Höhe Möbel Morschett) schlechter Zustand

Geisbergstraße – geflickt

Saarlouiser Weg – schlechter Zustand



Differten – Steinbergstraße



Differten - Am Neuländchen



Differten – Neuländchenring



Differten – Neuländchenring



Differten - Hauptstraße



Differten – Hauptstr. HNr. 37